

Alain JEHANNO
Président du nautilus club de QUESTEMBERG

Questembert le 27 janvier 2008

Madame, Monsieur,

Les membres de l'association nautilus club cités dans cette affaire sont tous membre de l'association au moment des faits et licenciés FFESSM

Description des faits concernant l'accident du 12 mai 2007 lors du gonflage d'un bloc appartenant à Dominique WICQUART.

En fin d'année 2006, nous avons convenus au sein du Nautilus club, de remplacer les robinets simples sorties des blocs "Club" par des doubles sorties, en effet, la réglementation (Arrêté du 22 juin 98) oblige les guides de palanquées et moniteurs à avoir 2 détenteurs distincts.

Nous avons donc commandés 5 robinets à double sortie et M.WICQUARD a demandé s'il pouvait bénéficier des conditions d'achat Club pour 1 robinet à usage personnel. Rémy HAMON a donc commandé 6 robinets à un revendeur local de matériels de plongée.

L'ensemble des TIV et Rémy HAMON ont remplacés les 5 robinets lors des 3 sessions de TIV du début d'année 2007.

Ces sessions se sont déroulées le dimanche matin en janvier, février, et mars. Les propriétaires de blocs sont prévenus à l'avance par e-mail sur la messagerie du club et par annonce au local du club. Nous visitons environ 180 blocs lors de ces 3 ou 4 sessions.

Tous les propriétaires de blocs de plongée sont informés qu'ils ne doivent plus gonfler leurs blocs si la date de visite TIV est dépassée (information par courriel et affichage au local club).

Le bloc de Dominique WICQUARD n'est pas présenté au TIV club en début d'année 2007 (le registre fédéral faisant foi) malgré 4 relances par courriel et un appel téléphone de Rémy HAMON (Trois dates ont été programmées en février et mars 2007 pour les visites TIV) ...

M.WICQUARD a demandé fin avril 2007 à Rémy HAMON s'il avait son robinet, il le lui a remis à ce moment en lui rappelant l'obligation de la visite TIV. Il n'avait pas son bloc avec lui le jour ou le robinet lui a été remis.

Le 11 mai au soir, Dominique WICQUARD, au local club avec son bloc, demande à un plongeur du club Fabien LE MAUVIEL de lui changer sa robinetterie ; Celui-ci exécute, la demande étant formulée par un encadrant moniteur fédéral. Lors de cette soirée Michel ROUSSEAU moniteur fédéral et TIV est présent au club. Il lui est demandé de réaliser le contrôle TIV sur le bloc appartenant à Dominique WICQUARD, Michel ROUSSEAU refuse de réaliser le contrôle car non équipé du matériel nécessaire (lampe pour visualiser l'intérieur du bloc de plongée et tampons calibrés pour contrôler les filetages du bloc et du robinet).

Le soir du 11 mai vers 22 h 00, le bloc, après changement de la robinetterie, est gonflé par de Dominique WICQUART jusqu'à une pression proche de 200 bars. Aucun problème n'est apparu. Le bloc est ensuite mis dans le fourgon club pour la journée de formation départementale niveau 4 du 12 mai 2007 sur LORIENT (Kerrock) à laquelle D.WICQUART doit participer en tant que moniteur avec Cyrille LABORDE, Freddy REMAUD et Marina MOISSARD, tous trois préparant niveau 4.

Le 12 mai, D.WICQUART voulant utiliser son bloc s'aperçoit que celui-ci est vide. Il pense alors que la veille, il aura mal fermé la robinetterie et que celui-ci se sera vidé. Il demande

donc en sa qualité de moniteur fédéral aux plongeurs Cyrille LABORDE, Freddy REMAUD et Marina MOISSARD de regonfler son bloc pour le lendemain à l'occasion de leur retour au local du nautilus club à QUESTEMBERG (D.WICQUART ne revient pas sur QUESTEMBERG le soir du 12 mai, en effet il habite VANNES).

Au retour de la journée de formation pratique en mer pour le niveau 4, le 12 mai 2007, les plongeurs Cyrille LABORDE, Freddy REMAUD et Marina MOISSARD gonflent leurs blocs pour la journée pratique niveau 4 du lendemain. Cyrille LABORDE manipule les robinets liés aux tampons. Le bloc N° :33216 (15 L - 200 bars), appartenant à Dominique WICQUART est en gonflage à la demande de celui-ci pour le lendemain. (Dominique WICQUART E3 participe comme moniteur lors des journées techniques de préparation niveau 4 du samedi 12 mai et est aussi prévu pour la formation technique en milieu naturel le lendemain 13 mai 2007).

Après équilibrage du premier tampon à 140 bars Cyrille LABORDE ferme celui-ci et ouvre le second tampon pour compléter le gonflage du bloc. Il se trouve à proximité du bloc lorsque soudain une détonation se produit, la robinetterie du bloc quitte son logement et est projetée vers le haut très violemment. La robinetterie reste fixée à la lyre de transfert pour gonflage qui elle-même se trouve maintenue à la rampe de chargement. La robinetterie vient frapper Cyrille LABORDE au visage, il est projeté au sol et reste inanimé quelques secondes. Freddy REMAUD fait dos à la scène, mais se trouvant à 2 mètres du bloc, il est victime de la déflagration et ferme aussitôt l'arrivée d'air. Marina MOISSARD se situe à ce moment derrière le camion du club à plusieurs mètres de l'action. Elle prévient immédiatement les pompiers qui arrivent très rapidement sur les lieux pour prendre en charge les victimes et sécuriser l'espace. Ils seront tous trois admis à l'hôpital de VANNES vers 20h30.

Le bloc N° 33216 (15 L - 200 bars) appartenant à Dominique WICQUART était monté avec robinetterie 3/4 GAZ et a été équipé d'une robinetterie 25X200, le vendredi 11 mai 2007.

Si M.WICQUART avait amené son bloc lors des sessions TIV, nous aurions pu nous apercevoir avec le contrôle obligatoire des filetages, que son bloc disposait d'une robinetterie spéciale en 3/4. Montage extrêmement rare à ce jour. Le montage normalisé est depuis plus de 20 ans en 25/200.

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, à mes sincères salutations.

Le Président du Nautilus Club

Alain JEHANNO

Dominique WICQUART Moniteur fédéral E3