



SARL au capital de 4000 € - Siret : 521 986 125 00016 – APE 9529 Z – n° TVA Intracom.FR 87 521 986 125

RCS AGEN- 69, Allée de Tournadel – 47550 BOE - Tél : 05.53.48.25.48 – Fax : 05.53.48.13.53

Mail : contact@ce47.fr

CERTIFICAT D'ESSAI HYDRAULIQUE

Etablissement
auquel le
récipient est
destiné :

URPEAN

type de
récipient:

BOUTEILLE

DATE D'EPREUVE : 22/02/2019

N° Ordre	Fabricant	CE	ε	43	N° de Bouteille	Métal	Vol	Date 1er Premiere Epreuve	Date Derniere Epreuve	P. S.	P. E.	Nature Gaz	Etat Filetage Bouteille	Etat Filetage Robinet	adéquation Blle+Rob	OBS
96	MANNESMAN		X		B12693	ACIER	12	01/1998	04/2013	/	345	AIR	BON	BON	OUI	RAS
97	FABER	X			1147/059	ACIER	12	06/2003	01/2013	232	372	AIR	BON	BON	OUI	RAS
98	FABER	X			2809/097	ACIER	12	01/2007	01/2012	232	372	AIR	BON	BON	OUI	RAS
99	MANNESMAN		X		B12798	ACIER	12	01/1998	04/2013		345	AIR	BON	BON	OUI	RAS
100	FABER	X			0301/050	ACIER	12	01/2003	01/2013	232	372	AIR	BON	BON	OUI	RAS
105	FABER	X			0493/043	ACIER	5	02/2008	01/2013	232	372	AIR	BON	BON	OUI	RAS
114	FABER	X			0388/139	ACIER	5	02/2003	01/2013	232	372	AIR	BON	BON	OUI	RAS
115	ROTH	X			AA13757	ACIER	8,9	03/1986	04/2013		264	AIR	BON	BON	OUI	RAS
116	FABER	X			0156/022	ACIER	15	02/2003	01/2013	232	372	AIR	BON	BON	OUI	RAS
121	MANNESMAN		X		1932/B17804	ACIER	15	05/1998	04/2013		345	AIR	BON	BON	OUI	RAS
122	MANNESMAN		X		1932/B16689	ACIER	15	08/1998	04/2013		345	AIR	BON	BON	OUI	RAS
123	FABER	X			0156/198	ACIER	15	02/2003	01/2013	232	372	AIR	BON	BON	OUI	RAS
124	ROTH			X	A82997	ACIER	15	02/1993	01/2013	200	300	AIR	BON	BON	OUI	RAS
125	FABER		X		1024/120	ACIER	18	03/1998	12/2014		330	AIR	BON	BON	OUI	RAS

OBSERVATION
GENERALE

- 1 SABLAGE INTERIEUR SANS HUILE PAR LE CENTRE D'EPREUVE 47.
- 2 SABLAGE INTERIEUR ET PROJECTION D'HUILE PAR LE CENTRE D'EPREUVE 47.
- 3 BOUTEILLE A REPEINDRE AVANT UTILISATION.
- 4 BOUTEILLE REPEINTE PAR LE CENTRE D'EPREUVE 47
- 5 ROBINET NON CONFORME

Je soussigné, certifie avoir procédé, après nettoyage, à la visite complète intérieure et extérieure des réservoirs ci-dessus et avoir constaté leur bon état dans les parties visibles ainsi que le goulot et filetage robinet,

l'organisme a émis un avis favorable au maintien en service qui sera formalisé par l'émission du document réglementaire.