

**COMPTE RENDU D'INSPECTION DE
 REQUALIFICATION PERIODIQUE**

VISITE opérée le **17/01/2007** dans la commune d'EYSINES - Département de la GIRONDE

NOM ET ADRESSE DE L'ETABLISSEMENT AYANT DEMANDE ET EFFECTUE L'EPREUVE		ATELIERS BIGATA 96 RUE DE MONTALIEU 33327 EYSINES CEDEX			TYPE DE RECIPIENT			BOUTEILLES FORGEES				
CIRCONSTANCE DE L'EPREUVE RECIPIENT ANCIEN		Numéros Compte Rendu 321 Page : 1			ETABLISSEMENT AUQUEL LE RECIPIENT EST DESTINE			AQUARILLON Numéro FRT 024353				
Constructeur et Numéro	Gaz	Métal	Poids (kg)	Vol. (litres)	Chg	1ère épreuve	Dernière épreuve	P.E	P.C	Marque	Numéro Certification	
RC 2217	AIR	ACIER		12		10/01/80	16/10/01	300	200			

REFUSE

REFUS :

EVASEMENT DU GOULOT VERIFIER AVEC PIGE 3/4 GAZ

D.BRUN

LE CLIENT: