

**COMPTE RENDU D'INSPECTION DE
 REQUALIFICATION PERIODIQUE**


VISITE opérée le **31/01/2007** dans la commune d'EYSINES - Département de la GIRONDE

NOM ET ADRESSE DE L'ETABLISSEMENT AYANT DEMANDE ET EFFECTUE L'EPREUVE		ATELIERS BIGATA 96 RUE DE MONTALIEU 33327 EYSINES CEDEX				TYPE DE RECIPIENT			BOUTEILLES FORGEES				
CIRCONSTANCE DE L'EPREUVE RECIPIENT ANCIEN		Numéros Compte Rendu 325 Page : 1				ETABLISSEMENT AUQUEL LE RECIPIENT EST DESTINE			SUBAQUA CLUB POITOU Numéro FRT 024351				
Constructeur et Numéro		Gaz	Métal	Poids (kg)	Vol. (litres)	Chg	1ère épreuve	Dernière épreuve	P.E	P.C	Marque	Numéro Certification	
RM 431817		AIR	ACIER		12		19/05/88	16/01/03	300	200			

REFUSEE

REFUS :
CORROSION INTERIEUR PAROI ET FOND CRATERES

D.BRUN



LE CLIENT: