

ATELIERS BIGATA
10 RUE JEAN-BAPTISTE PERRIN
33320 EYSINES

Tél 05 56 28 12 34
Fax 05 56 16 61 99

COMPTE RENDU D'INSPECTION DE REQUALIFICATION PERIODIQUE

DE RECEPIENT
Arrêté du 15 mars 2000

VISITE opérée le 7/11/2017

dans la commune d'EYSINES - Département de la GIRONDE

NOM ET ADRESSE DE L'ETABLISSEMENT AYANT DEMANDE ET EFFECTUE L'EPREUVE		ATELIERS BIGATA 10 RUE JB PERRIN 33320 EYSINES		TYPE DERECEPIENT		BOUTEILLES FORGEES		MILLE BULLES 32 RUE DU CHAUMEAU 79370 MONTIGNE		Numero FRT 045891	
CIRCONSTANCE DE L'EPREUVE RECEPIENT ANCIEN		Numéros Compte Rendu 19283		Page : 1							

CONSTRUCTEUR ET N°	CONCEPT.	GAZ	METAL	VOL (litres)	CHARGE	1ERE EPREUVE	DERNIERE EPREUVE	P.E	P.C	MARQUE	NUMERO CERTIFICATION	ASP	REMARQUES	REMARQUES COMPOSITE	TYPE DE LINER
RM 92747	<input checked="" type="checkbox"/> TETE DE CHEVAL <input type="checkbox"/> EPSILON <input type="checkbox"/> PI <input type="checkbox"/> OE	AIR	ACIER	12,1		06/1998	12/2012	300	200			B	1		

ACCESSOIRES SOUS PRESSION

- A : ACCESSOIRE SOUS PRESSION NON FOURNI.
- B : ACCESSOIRE SOUS PRESSION FOURNI PAR LE CLIENT. VÉRIFICATION EFFECTUÉE PAR LES ATELIERS BIGATA
- C : ACCESSOIRE SOUS PRESSION FOURNI PAR LE CLIENT. VÉRIFICATION EFFECTUÉE : VOIR JUSTIFICATIF
- D : ROBINETTERIE NEUVE FOURNIE PAR LE CLIENT
- E : ROBINETTERIE NEUVE FOURNIE PAR LES ATELIERS BIGATA

REMARQUES

1 : SABLAGE INTERIEUR ET PROJECTION D'HUILE CODEX PAR BIGATA

REMARQUES APPAREIL COMPOSITE

- 1. NON REMPLACEMENT DES PROTECTIONS D'EXTREMITÉ DES BOUTEILLES COMPOSITES
- 2. SANS PROTECTION EXTERIEURE

Je soussigné, certifie avoir visité intérieurement et extérieurement les appareils désignés ci-dessus.
La visite n'a donné lieu à aucune observation.

Ces appareils peuvent donc être soumis à la réépreuve hydraulique officielle.

D. MALAURIE



ATELIERS BIGATA

10 RUE JEAN-BAPTISTE PERRIN
33320 EYSINESTél 05 56 28 12 34
Fax 05 56 16 61 99COMpte RENDU D'INSPECTION DE
REQUALIFICATION PERIODIQUEDE RECIPIENT
Arrêté du 15 mars 2000

VISITE opérée le 7/11/2017 dans la commune d'EYSINES - Département de la GIRONDE

NOM ET ADRESSE DE L'ETABLISSEMENT AYANT DEMANDE ET EFFECTUE L'EPREUVE	ATELIERS BIGATA 10 RUE JB PERRIN 33320 EYSINES		TYPE DERECIPIENT		BOUTEILLES FORGEES		Numéro FRT 045891	
	CIRCONSTANCE DE L'EPREUVE RECIPIENT ANCIEN		Numéros Compte Rendu 19284		ETABLISSEMENT AUQUEL LE RECIPIENT EST DESTINE		MILLE BULLES 32 RUE DU CHAUMEAU 79370 MONTIGNE	

CONSTRUCTEUR ET N°	CONCEPT.	GAZ	METAL	VOL (litres)	CHARGE	1ERE EPREUVE	DERNIERE EPREUVE	P.E	P.C	MARQUE	NUMERO CERTIFICATION	ASP	REMARQUES	REMARQUES COMPOSITE	TYPE DE LINER
FABER 0264/019		AIR	ACIER	12		02/2003	12/2012	348	232			B	1		

 TETE DE CHEVAL
 EPSILON
 PI
 CE

ACCESSOIRES SOUS PRESSION

A : ACCESSOIRE SOUS PRESSION NON FOURNI.
 B : ACCESSOIRE SOUS PRESSION FOURNI PAR LE CLIENT. VÉRIFICATION EFFECTUÉE PAR LES ATELIERS BIGATA
 C : ACCESSOIRE SOUS PRESSION FOURNI PAR LE CLIENT. VÉRIFICATION EFFECTUÉE : VOIR JUSTIFICATIF
 D : ROBINETTERIE NEUVE FOURNIE PAR LE CLIENT
 E : ROBINETTERIE NEUVE FOURNIE PAR LES ATELIERS BIGATA

REMARQUES

1 : SABLAGE INTERIEUR ET PROJECTION D'HUILE CODEX PAR BIGATA

REMARQUES APPAREIL COMPOSITE

1. NON REMPLACEMENT DES PROTECTIONS D'EXTREMITÉ DES BOUTEILLES COMPOSITES
2. SANS PROTECTION EXTERIEURE

Je soussigné, certifie avoir visité Intérieurement et extérieurement les appareils désignés ci-dessus.
 La visite n'a donné lieu à aucune observation.
 Ces appareils peuvent donc être soumis à la réépreuve hydraulique officielle.

D. MALAURIE



ATELIERS BIGATA

10 RUE JEAN-BAPTISTE PERRIN
33320 EYSINES

Tel 05 56 28 12 34
Fax 05 56 16 61 99

**COMPTE RENDU D'INSPECTION DE
REQUALIFICATION PERIODIQUE**

DE RECIPIENT
Arrêté du 15 mars 2000

VISITE opérée le 7/11/2017 dans la commune d'EYSINES - Département de la GIRONDE

NOM ET ADRESSE DE L'ETABLISSEMENT AYANT DEMANDE ET EFFECTUE L'EPREUVE	ATELIERS BIGATA 10 RUE JB PERRIN 33320 EYSINES		TYPE DE RECIPIENT		BOUTEILLES FORGEES		MILLE BULLES 32 RUE DU CHAUMEAU 79370 MONTIGNIE	Numero FRT 045891
	CIRCONSTANCE DE L'EPREUVE RECIPIENT ANCIEN		Numéros Compte Rendu 19283		ETABLISSEMENT AUQUEL LE RECIPIENT EST DESTINE			

CONSTRUCTEUR ET N°	CONCEPT.	GAZ	METAL	VOL (litres)	CHARGE	1ERE EPREUVE	DERNIERE EPREUVE	P.E	P.C	MARQUE	NUMERO CERTIFICATION	ASP	REMARQUES	REMARQUES COMPOSITE	TYPE DE LINER
		AIR	ACIER	12,1		01/1998	12/2012	300	200			B	1		

RM 63909

TETE DE CHEVAL
 EPSILON
 PI
 CE

ACCESSOIRES SOUS PRESSION

- A : ACCESSOIRE SOUS PRESSION NON FOURNI.
- B : ACCESSOIRE SOUS PRESSION FOURNI PAR LE CLIENT. VÉRIFICATION EFFECTUÉE PAR LES ATELIERS BIGATA
- C : ACCESSOIRE SOUS PRESSION FOURNI PAR LE CLIENT. VÉRIFICATION EFFECTUÉE : VOIR JUSTIFICATIF
- D : ROBINETTERIE NEUVE FOURNIE PAR LE CLIENT
- E : ROBINETTERIE NEUVE FOURNIE PAR LES ATELIERS BIGATA

REMARQUES

1 : SABLAGE INTERIEUR ET PROJECTION D'HUILE CODEX PAR BIGATA

REMARQUES APPAREIL COMPOSITE

- 1. NON REMPLACEMENT DES PROTECTIONS D'EXTREMITÉ DES BOUTELLES COMPOSITES
- 2. SANS PROTECTION EXTERIEURE

Je soussigné, certifie avoir visité intérieurement et extérieurement les appareils désignés ci-dessus.
La visite n'a donné lieu à aucune observation.
Ces appareils peuvent donc être soumis à la réépreuve hydraulique officielle.

D. MALAURIE



ATELIERS BIGATA

10 RUE JEAN-BAPTISTE PERRIN
33320 EYSINESTél 05 56 28 12 34
Fax 05 56 16 61 99COMpte RENDU D'INSPECTION DE
REQUALIFICATION PERIODIQUE

DE RECIPIENT

Arrêté du 15 mars 2000

VISITE opérée le 7/11/2017

dans la commune d'EYSINES - Département de la GIRONDE

NOM ET ADRESSE DE L'ETABLISSEMENT AYANT DEMANDE ET EFFECTUE L'EPREUVE	ATELIERS BIGATA 10 RUE JB PERRIN 33320 EYSINES	TYPE DERECIPIENT	
CIRCONSTANCE DE L'EPREUVE RECIPIENT ANCIEN	Numéros Compte Rendu 19284 Page : 1	ETABLISSEMENT AUQUEL LE RECIPIENT EST DESTINE	MILLE BULLES 32 RUE DU CHAUMEAU 79370 MONTIGNE
		BOUTEILLES FORGEES	
		Numéro FRT 045891	

CONSTRUCTEUR ET N°	CONCEPT.	GAZ	METAL	VOL (litres)	CHARGE	TERE EPREUVE	DERNIERE EPREUVE	P.E	P.C	MARQUE	NUMERO CERTIFICATION	ASP	REMARQUES	REMARQUES COMPOSITE	TYPE DE LINER
FABER 0264/024	<input checked="" type="checkbox"/> TETE DE CHEVAL <input type="checkbox"/> EPSILON <input type="checkbox"/> PI <input type="checkbox"/> OE	AIR	ACIER	12		02/2003	12/2012	348	232			B	1		

ACCESSOIRES SOUS PRESSION

A : ACCESSOIRE SOUS PRESSION NON FOURNI.
 B : ACCESSOIRE SOUS PRESSION FOURNI PAR LE CLIENT. VERIFICATION EFFECTUEE PAR LES ATELIERS BIGATA
 C : ACCESSOIRE SOUS PRESSION FOURNI PAR LE CLIENT. VERIFICATION EFFECTUEE : VOIR JUSTIFICATIF
 D : ROBINETTERIE NEUVE FOURNIE PAR LE CLIENT
 E : ROBINETTERIE NEUVE FOURNIE PAR LES ATELIERS BIGATA

REMARQUES

1 : SABLAGE INTERIEUR ET PROJECTION D'HUILE CODEX PAR BIGATA

REMARQUES APPAREIL COMPOSITE

- NON REMPLACEMENT DES PROTECTIONS D'EXTRÉMITÉ DES BOUTEILLES COMPOSITES
- SANS PROTECTION EXTERIEURE

Je soussigné, certifie avoir visité intérieurement et extérieurement les appareils désignés ci-dessus.
 La visite n'a donné lieu à aucune observation.

Ces appareils peuvent donc être soumis à la réépreuve hydraulique officielle.

D. MALAURIE



ATELIERS BIGATA

10 RUE JEAN-BAPTISTE PERRIN
33320 EYSINESTél 05 56 28 12 34
Fax 05 56 16 61 99COMpte RENDU D'INSPECTION DE
REQUALIFICATION PERIODIQUE

DE RECIPIENT

Arrêté du 15 mars 2000

VISITE opérée le 7/11/2017

dans la commune d'EYSINES - Département de la GIRONDE

NOM ET ADRESSE DE L'ETABLISSEMENT AYANT DEMANDE ET EFFECTUE L'EPREUVE	ATELIERS BIGATA 10 RUE JB PERRIN 33320 EYSINES	TYPE DE RECIPIENT	BOUTEILLES FORGEES
CIRCONSTANCE DE L'EPREUVE RECIPIENT ANCIEN	Numéros Compte Rendu 19285	ETABLISSEMENT AUQUEL LE RECIPIENT EST DESTINE	MILLE BULLES 32 RUE DU CHAUMEAU 79370 MONTIGNE
	Page : 1		Numéro FRT 045891

CONSTRUCTEUR ET N°	CONCEPT.	GAZ	METAL	VOL (litres)	CHARGE	1ERE EPREUVE	DERNIERE EPREUVE	P.E	P.C	MARQUE	NUMERO CERTIFICATION	ASP	REMARQUES	REMARQUES COMPOSITE	TYPE DE LINER
		AIR	ACIER	15		06/2000	12/2012	345	230			B	1		

MWV 0932083319

 TETE DE CHEVAL
 EPSILON
 PI
 CE

ACCESSOIRES SOUS PRESSION

A : ACCESSOIRE SOUS PRESSION NON FOURNI.
 B : ACCESSOIRE SOUS PRESSION FOURNI PAR LE CLIENT. VÉRIFICATION EFFECTUÉE PAR LES ATELIERS BIGATA
 C : ACCESSOIRE SOUS PRESSION FOURNI PAR LE CLIENT. VÉRIFICATION EFFECTUÉE : VOIR JUSTIFICATIF
 D : ROBINETTERIE NEUVE FOURNIE PAR LE CLIENT
 E : ROBINETTERIE NEUVE FOURNIE PAR LES ATELIERS BIGATA

REMARQUES

1 : SABLAGE INTERIEUR ET PROJECTION DHUILE CODEX PAR BIGATA

REMARQUES APPAREIL COMPOSITE

1. NON REMPLACEMENT DES PROTECTIONS D'EXTREMITÉ DES BOUTEILLES COMPOSITES
2. SANS PROTECTION EXTERIEURE

Je soussigné, certifie avoir visité intérieurement et extérieurement les appareils désignés ci-dessus.
 La visite n'a donné lieu à aucune observation.
 Ces appareils peuvent donc être soumis à la réépreuve hydraulique officielle.

D. MALAURIE



ATELIERS BIGATA

10 RUE JEAN-BAPTISTE PERRIN
33320 EYSINES

Tél 05 56 28 12 34
Fax 05 56 16 61 99

COMPTE RENDU D'INSPECTION DE REQUALIFICATION PERIODIQUE

DE RECIPIENT
Arrêté du 15 mars 2000

VISITE opérée le **7/11/2017** dans la commune d'EYSINES - Département de la GIRONDE

NOM ET ADRESSE DE L'ETABLISSEMENT AYANT DEMANDE ET EFFECTUE L'EPREUVE	ATELIERS BIGATA 10 RUE JB PERRIN 33320 EYSINES		TYPE DE RECIPIENT		BOUTEILLES FORGEES	
	Numéros Compte Rendu 19286		ETABLISSEMENT AUQUEL LE RECIPIENT EST DESTINE		MILLE BULLES 32 RUE DU CHAUMEAU 79370 MONTIGNE	
CIRCONSTANCE DE L'EPREUVE RECIPIENT ANCIEN	Page : 1				Numéro FRt 045891	

CONSTRUCTEUR ET N°	CONCEPT.	GAZ	METAL	VOL (litres)	CHARGE	1ERE EPREUVE	DERNIERE EPREUVE	P.E	P.C	MARQUE	NUMERO CERTIFICATION	ASP	REMARQUES	REMARQUES COMPOSITE	TYPE DE LINIER
RM 40421	<input checked="" type="checkbox"/> TETE DE CHEVAL <input type="checkbox"/> EPSILON <input type="checkbox"/> PI <input type="checkbox"/> CE	AIR	ACIER	8,9		03/1993	12/2012	264	176			B	1		

ACCESSOIRES SOUS PRESSION

- A : ACCESSOIRE SOUS PRESSION NON FOURNI.
- B : ACCESSOIRE SOUS PRESSION FOURNI PAR LE CLIENT. VERIFICATION EFFECTUEE PAR LES ATELIERS BIGATA
- C : ACCESSOIRE SOUS PRESSION FOURNI PAR LE CLIENT. VERIFICATION EFFECTUEE : VOIR JUSTIFICATIF
- D : ROBINETTERIE NEUVE FOURNIE PAR LE CLIENT
- E : ROBINETTERIE NEUVE FOURNIE PAR LES ATELIERS BIGATA

REMARQUES

1 : SABLAGE INTERIEUR ET PROJECTION D'HUILE CODEX PAR BIGATA

REMARQUES APPAREIL COMPOSITE

- 1. NON REMPLACEMENT DES PROTECTIONS D'EXTREMITE DES BOUTEILLES COMPOSITES
- 2. SANS PROTECTION EXTERIEURE

Je soussigné, certifie avoir visité intérieurement et extérieurement les appareils désignés ci-dessus.
La visite n'a donné lieu à aucune observation.
Ces appareils peuvent donc être soumis à la réépreuve hydraulique officielle.

D. MALAURIE



COMpte RENDU D'INSPECTION DE
REQUALIFICATION PERIODIQUE

VISITE opérée le 7/11/2017 dans la commune d'EYSINES - Département de la GIRONDE

NOM ET ADRESSE DE L'ETABLISSEMENT AYANT DEMANDE ET EFFECTUE L'EPREUVE		ATELIERS BIGATA 10 RUE JB PERRIN 33320 EYSINES		TYPE DE RECIPIENT		BOUTEILLES FORGEES		Numéro FRT 045891								
CIRCONSTANCE DE L'EPREUVE RECIPIENT ANCIEN		Numéros 19286		Compte Rendu		Page : 1		ETABLISSEMENT AUQUEL LE RECIPIENT EST DESTINE								
CONSTRUCTEUR ET N°		CONCEPT.	GAZ	METAL	VOL (litres)	CHARGE	1ERE EPREUVE	DERNIERE EPREUVE	P.E	P.C	MARQUE	NUMERO CERTIFICATION	ASP	REMARQUES	REMARQUES COMPOSITE	TYPE DE LINER
RM 40528		<input checked="" type="checkbox"/> TETE DE CHEVAL <input type="checkbox"/> EPSILON <input type="checkbox"/> PI <input type="checkbox"/> OE	AIR	ACIER	8,9		03/1993	12/2012	264	176			B	1		

ACCESSOIRES SOUS PRESSION

A : ACCESSOIRE SOUS PRESSION NON FOURNI.
 B : ACCESSOIRE SOUS PRESSION FOURNI PAR LE CLIENT. VÉRIFICATION EFFECTUÉE PAR LES ATELIERS BIGATA
 C : ACCESSOIRE SOUS PRESSION FOURNI PAR LE CLIENT. VÉRIFICATION EFFECTUÉE : VOIR JUSTIFICATIF
 D : ROBINETTERIE NEUVE FOURNIE PAR LE CLIENT
 E : ROBINETTERIE NEUVE FOURNIE PAR LES ATELIERS BIGATA

REMARQUES

1 : SABLAGE INTERIEUR ET PROJECTION D'HUILE CODEX PAR BIGATA

REMARQUES APPAREIL COMPOSITE

1. NON REMPLACEMENT DES PROTECTIONS D'EXTREMITÉ DES BOUTEILLES COMPOSITES
2. SANS PROTECTION EXTERIEURE

Je soussigné, certifie avoir visité intérieurement et extérieurement les appareils désignés ci-dessus.
 La visite n'a donné lieu à aucune observation.

Ces appareils peuvent donc être soumis à la réépreuve hydraulique officielle.

D. MALAURIE

